

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

пр.Ленина, 16, г. Алчевск, 94204, тел.(06442) 2-60-43, факс (06442) 2-68-87, E-mail: info@dstu.education

_____ 07.12.2020 _____ № _____ 658-31/64 _____
На № _____ от _____

Запрос о предоставлении ценовой информации

На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), с целью проведения мониторинга цен накупаемые *услуги*, Государственное образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт» (далее Заказчик), просит Вас предоставить для организации закупки информацию о стоимости следующих услуг: *текущий ремонт шиферной кровли:*

- *Главного корпуса, (г. Алчевск, пр. Ленина, 16)*
- *Учебного корпуса №2, (г. Алчевск, ул. Фрунзе, 39)*
- *Учебного корпуса №3, (г. Алчевск, ул. Чапаева, 51)*
- *Учебного корпуса №4, (г. Алчевск, ул. Чапаева, 49а)*
- *Трехэтажной пристройки к лабораторному корпусу, (г. Алчевск, пр. Ленина, 16)*
- *Общежития №5, (г. Алчевск, ул. Фрунзе, 37).*

Дефектные акты прилагаются.

Стоимость услуг должна быть актуальной по состоянию на **31.12.2020г.**

Предполагаемый срок проведения закупки – декабрь 2020г.

Форма оплаты – безналичный расчет после выполнения услуг.

В ответе на запрос должны определяться цена единицы услуги и общая сумма договора. Срок действия предлагаемой цены должен быть не менее 30 дней с момента определения победителя.

Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии);
- свидетельства о государственной регистрации;
- справки о взятии на учет налогоплательщика;
- специального разрешения (при наличии).

Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.

Свои предложения (ценовую информацию) Вы можете направить Заказчику в срок до **12:00 11.12.2020г.** любым из нижеперечисленных способов:

- нарочно каб. 329, главный корпус, пр. Ленина, 16, г. Алчевск, ЛНР.
- на адрес электронной почты: tender@dstu.education

Председатель комиссии по конкурсным торгам

В.В.Бондарчук

М.П.

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли Главного корпуса, расположенного по адресу:
проспект Ленина, 16, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	54,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	20,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных листов размером 1750x1130 мм	м2	20,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	8,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,918	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №2, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 39, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	32,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	26,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных листов размером 1750x1130 мм	м2	26,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	3,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,34	
6	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш-час	4,0	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №3, расположенного по адресу: ул. Чапаева, 51, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	27,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	24,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных листов размером 1750х1130 мм	м2	24,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	5,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,459	
6	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш-час	1,0	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли Учебного корпуса №4, расположенного по адресу:
ул. Чапаева, 49-а, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	16,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	13,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбоцементных листов размером 1750х1130 мм	м2	13,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	3,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,34	
6	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш-час	1,0	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли 3-х этажной пристройки лабораторного корпуса,
расположенного по адресу: проспект Ленина, 16, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР
"ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	12,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	22,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбестоцементных листов размером 1750х1130 мм	м2	22,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	3,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,238	
6	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш-час	2,0	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

УТВЕРЖДЕНО

(наименование утверждающей организации)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

" ____ " _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт шиферной кровли Общежития №5, расположенного по адресу: ул. Фрунзе, 37, Текущий ремонт кровли ГОУ ВО ЛНР "ДонГТИ"

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов обыкновенного профиля	м2	14,0	
2	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов с сохранением	м2	20,0	
3	Устройство покрытия из 8-волновых асбестоцементных листов размером 1750х1130 мм	м2	20,0	
4	Автогидроподъемники, высота подъема 22 м	маш-час	3,0	
5	Погрузка мусора вручную	т	0,238	
6	Автомобили бортовые, грузоподъемность 5 т	маш-час	2,0	

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]